



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR JÚNIOR CORUJA

LIDO

EM: ___ / ___ / ___

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 4810/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE REPARO NO REDUTOR DE VELOCIDADE LOCALIZADO NA ESTRADA DO BONFIM, EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADO NA ESTRADA DO BONFIM S/Nº, EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO BONFIM

O vereador JÚNIOR CORUJA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade reparo no redutor de velocidade localizado na Estrada do Bonfim s/nº, em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Bonfim.

JUSTIFICATIVA

Tal medida visa reparar o redutor de velocidade que se encontra totalmente irregular trazendo um grande transtorno para os veículos que passam pela estrada e alguns que não respeitam o redutor colocando os pedestres em risco.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2023

Data do Documento: 22/09/2023 - 15:06:30
Data do Processo: 22/09/2023 - 15:17:29
Processo: 4810/2023


JÚNIOR CORUJA
Vereador

ARQUIVO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20230565000128334810