



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO CHITÃO

LIDO

EM: ___ / ___ / ____

1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 4973/2021

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E
REPARO NO BUEIRO NA RUA
QUISSAMÃ, Nº 2.117, ITAMARATI.

O vereador MARCELO CHITÃO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de manutenção e reparo no bueiro na Rua Quissamã, nº 2.117, Itamarati.

JUSTIFICATIVA

O pedido se faz necessário devido o bueiro em questão está entupido e, quando em dias de chuva, fica perceptível a sua obstrução.

Razão que, é fundamental uma atenção do poder público para que seja realizado a limpeza adequada do bueiro.

Sala das Sessões, 13 de Maio de 2021


MARCELO CHITÃO
Vereador