



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR JÚNIOR CORUJA

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 7735/2021

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE CONserto DA TAMPA DE UM BUEIRO, LOCALIZADO NA RUA ORLANDO JOSÉ DA SILVA, PRÓXIMO AO NÚMERO 250, BAIRRO RETIRO.

O vereador JÚNIOR CORUJA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de conserto da tampa de um bueiro, localizado na Rua Orlando José da Silva, próximo ao número 250, Bairro Retiro.

JUSTIFICATIVA

Tal pedido se justifica, devido o bueiro estar sem tampa, causando mal cheiro e com risco de causar alguma acidente.

Sala das Sessões, 27 de Agosto de 2021

JÚNIOR CORUJA
Vereador