



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO LESSA

LIDO

EM: ___ / ___ / ____

1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 0473/2022

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO OU TROCA DO CORRIMÃO DE PROTEÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO IVO Nº 127, BAIRRO MORIN, PETRÓPOLIS/RJ.

O vereador MARCELO LESSA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de restauração ou troca do corrimão de proteção, localizado na Rua Pedro Ivo nº 127, bairro Morin, Petrópolis/RJ.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se dá em função do péssimo estado em que se encontra o corrimão, madeira rachada, peças enferrujadas, impondo risco de acidentes e transtorno aos moradores.

Sala das Sessões, 21 de Janeiro de 2022

MARCELO LESSA
Vereador