



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
GABINETE DO VEREADOR MARCELO LESSA

**LIDO**

EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO  
PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PROCESSO Nº 1000/2022

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE MANILHA DO RALO QUE SE ENCONTRA QUEBRADO E DESENTUPIMENTO NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS (URGENTE) DA RUA INGELHEIM, EM FRENTE AO Nº 886 NO BAIRRO QUARTEIRÃO INGELHEIM - PETRÓPOLIS/RJ.

O vereador MARCELO LESSA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de substituição da rede de manilha do ralo que se encontra quebrado e desentupimento na rede de águas pluviais (URGENTE) da rua Ingelheim, em frente ao nº 886 no bairro Quarteirão Ingelheim – Petrópolis/RJ.

#### **JUSTIFICATIVA**

Tal indicação se dá em função da rede de águas pluviais estarem com suas manilhas quebradas, fato que causou o entupimento da rede de águas pluviais e do bueiro.

Sala das Sessões, 07 de Fevereiro de 2022

  
**MARCELO LESSA**  
Vereador