



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO CHITÃO

LIDO

EM: ___ / ___ / ____

1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 2986/2022

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE VISTORIA E REPARO DO BUEIRO DANIFICADO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDO PROENÇA, Nº 810, ITAMARATI.

O vereador MARCELO CHITÃO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de vistoria e reparo do bueiro danificado, localizado na Rua Bernardo Proença, nº 810, Itamarati.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária mais uma vez, pois a localidade mencionada vem sofrendo durante o período chuvoso, pois as águas percorrem os declínios da rua e represam em determinados pontos da via pública que são nivelados, ocasionando o seu entupimento.

Sendo fundamental a realização de manutenção dos bueiros e desobstrução para evitar alagamentos da via.

Dessa forma é essencial a atenção do poder público.

Posteriormente, realizado o serviço, comunicar o legislativo municipal, em especial a este vereador que subscreve.

Sala das Sessões, 19 de Maio de 2022


MARCELO CHITÃO
Vereador