



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO LESSA

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 5682/2022

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A
NECESSIDADE DE REVITALIZAÇÃO DA
TAMPA DO BUEIRO, LOCALIZADO NA
RUA MANOEL MAIA FILHO, EM FRENTE
AO Nº 05, BAIRRO: MORIN - PEDRO IVO
- PETRÓPOLIS - RJ.

O vereador MARCELO LESSA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de revitalização da tampa do bueiro, localizado na Rua Manoel Maia Filho, em frente ao Nº 05, bairro: Morin – Pedro Ivo - Petrópolis - RJ.

Sala das Sessões, 20 de Outubro de 2022


MARCELO LESSA
Vereador