



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR DR. MAURO
PERALTA

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 1410/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
BUEIRO (DESENTUPIMENTO, TROCA DA
TAMPA) NA RUA ORLANDO JOSÉ DA
SILVA THOMAS DE AQUINO PRÓXIMO
AO Nº 164, COMUNIDADE SÃO LUIZ.

O vereador DR. MAURO PERALTA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de manutenção do bueiro (desentupimento, troca da tampa) na Rua Orlando José da Silva Thomas de Aquino próximo ao nº 164, Comunidade São Luiz.

JUSTIFICATIVA

Tal medida se faz necessária, pois o bueiro está em situação precária podendo acarretar acidentes.

Sala das Sessões, 08 de Março de 2023


DR. MAURO PERALTA
Vereador