



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR DR. MAURO
PERALTA

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 4602/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A
NECESSIDADE DE TROCA DA TAMPA DO
BUEIRO NA RUA DR. BONJEAN PRÓXIMO
AO Nº501, PROVISÓRIA.

O vereador DR. MAURO PERALTA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de troca de tampa do bueiro na Rua Dr. Bonjean próximo ao nº501, Provisória.

JUSTIFICATIVA

Tal medida se faz necessária pois o bueira está com a tampa quebrada podendo ocasionar acidentes.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2023


DR. MAURO PERALTA
Vereador