



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO CHITÃO

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 4872/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BUEIRO, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO ROVIGATTI, Nº 1086, SAMAMBAIA.

O vereador MARCELO CHITÃO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de manutenção do bueiro, localizado na Rua Humberto Rovigatti, nº 1086, Samambaia.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária mais uma vez, pois a localidade mencionada vem sofrendo durante o período chuvoso, pois as águas percorrem os declínios da rua e represam em determinados pontos da via pública que são nivelados, ocasionando o seu entupimento.

Sendo fundamental a realização de manutenção dos bueiros e desobstrução para evitar alagamentos da via.

Dessa forma é essencial a atenção do poder público.

Posteriormente, realizado o serviço, comunicar o legislativo municipal, em especial a este vereador que subscreve.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2023

Data do Documento: 27/09/2023 - 12:50:49
Data do Processo: 27/09/2023 - 12:56:50
Processo: 4872/2023


MARCELO CHITÃO
Vereador

ARQUIVO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 20230565000128694872