



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR DR.
MAURO PERALTA

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 5245/2023

INDICA AO EXECUTIVO
MUNICIPAL A NECESSIDADE DE
TROCA DA TAMPA DO
HIDRÔMETRO NA RUA
PROFESSOR STROELLER Nº 75,
QUARTEIRÃO BRASILEIRO.

O vereador DR. MAURO PERALTA, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de troca da tampa do hidrômetro na Rua Professor Stroeller nº 75, Quarteirão Brasileiro.

JUSTIFICATIVA

Tal medida se faz necessária, pois a tampa se encontra quebrada podendo ocasionar acidentes.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2023


DR. MAURO PERALTA
Vereador