



Data da solicitação: 19/02/2022 14:34:13

Data da vistoria: 05/04/2022

Solicitante: ADERLI STRAUB DOS SANTOS

Número: 386

Endereço: RUA VINTE E NOVE DE JUNHO

CEP: 25665-090

Bairro: VALPARAISO

Ponto de referência: PRÓXIMO AO HOTEL PETROPOLIS INN

Telefone(s): (00) 0000-0000 / (24) 98803-8321

Tipo de Ocorrência: Deslizamento/Atingindo o imóvel

Ocupação:

Urbanizada

Área:

Particular

Moradores:

Adultos: 1

Vítimas:

Feridas: 0 Fatais: 0

Providências:

Conscientização / Interdição

Danos:

Ocorrido: Construções

Risco: Pessoas / Construções

#### Avaliação de Risco Geológico:

##### Características do Local:

Talude de corte

##### Tipo de Material:

Solo residual

##### Evidências de Instabilidade:

Muros/paredes 'embrigados' / Deslizamento de solo

##### Tipologia de Movimento / Quantitativo:

Escorregamento

##### Águas superficiais no local:

Acúmulo de água pluvial / servida no terreno

##### Condicionantes do movimento:

Antrópico: Deficiência de contenção, proteção, drenagem

##### Dimensão do Risco:

##### Fatores de Vulnerabilidade:

Encaminhamentos: SAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Yuri. Garin

Diretor Técnico e Operacional

Esta ocorrência foi assinada digitalmente pelos responsáveis acima citados. Sua veracidade pode ser consultada no site da Defesa Civil

Camila Lima

Técnico responsável

Lucas Vieira Seabra

Técnico responsável

Autenticação Digital:

DFC2022-E3FEF-22A28-027E4

Página 1 de 4

Município de Petrópolis - RJ  
Órgão: Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias  
Número da Ocorrência - RO N°: 46275

Data: 01/03/2022 12:27:49  
Endereço: Rua Vinte e Nove de Junho, 564 - Centro  
Bairro: ALPARAISO  
Cidade: Petrópolis  
Referência: HOTEL PETROPOLIZINHO  
Telefone(s): (00) 0000-0000 / (24) 98869-0272  
Assunto da Ocorrência: Avaliação de Risco Estrutural/Em muros

Ocupação: Morador  
Área: Particular  
Mal Localizada

Data da vistoria: 04/04/2022

Número: 564  
CEP: 26665-090

Complemento: CASA E

Vítimas: 0  
Feridas: 0  
Provídências:  
Conscientização / Interdição

Danos:  
Ocorrido: Vizinhos / Logradouro  
Risco: Pessoas / Construções / Vizinhos / Logradouro

Avaliação Estrutural:  
Condição Estrutural:  
Deficiente

Causas prováveis:  
Queda de muro, Parcial / Talude a jusante: Proteção deficiente / Deslizamento: Atingindo parcialmente

Encaminhamentos: SAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPGE  
NUFIC

Observações:  
EM VISTORIA AO LOCAL NO DIA 04/04/2022, CONSTATOU-SE UM DESLIZAMENTO DE SOLO A JUSANTE DO IMÓVEL. HOUVE TAMBÉM UM DESLIZAMENTO NA LATERAL DA RESIDÊNCIA, OCASIONANDO O COLAPSO DA RUA DE ENTRADA AO IMÓVEL E DO MURO DE DIVISA.

SUGERE-SE QUE SEJAM REALIZADAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM EFICIENTE. RESSALTANDO-SE QUE OBRAS PARTICULARES DEVEM SER EXECUTADAS SOB ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL HABILITADO, DEVENDO SER OBTIDAS AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

DESTE MODO, NÃO SE PODENDO ATESTAR A SEGURANÇA DO IMÓVEL E DE SEUS MORADORES, DECIDIU-SE PELA SUA INTERDIÇÃO E OS MESMOS FORAM ORIENTADOS A NÃO PERMANECEREM NO LOCAL, ATÉ QUE AS OBRAS MITIGADORAS DE RISCOS SEJAM EXECUTADAS.

SEGUE ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À CPGE / NUFIC PARA ANÁLISE E PROSSEGUIMENTO.

Yuri. Garin

Diretor Técnico e Operacional

Esta ocorrência foi assinada digitalmente pelos responsáveis acima citados. Sua veracidade pode ser consultada no site da Defesa Civil

Camila Lima

Técnico responsável

Liliane Lopes Silva

Técnico responsável

Autenticação Digital:

DFC2022-4FE1D-BF901-9B8B9

Página 1 de 3

1. A Municipal de Petrópolis  
2. A Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias  
3. Número de Ocorrência - RO N°: 43455

5:  
6: RIA AO LOCAL NO DIA 05/04/2022, CONSTATOU-SE UM DESLIZAMENTO DE SOLO NA LATERAL DO TERRENO DA  
7: ANTE, LEVANDO AO COLAPSO A ENTRADA DA GARAGEM E O MURO DE CONTENÇÃO DO VIZINHO. VERIFICOU-SE  
8: QUE PARTE DO MURO DO VIZINHO DESLIZOU EM CIMA DO TELHADO DA SOLICITANTE, DANIFICANDO-O. OS  
9: ADORES FORAM INFORMADOS A NÃO PERMANECEREM NO LOCAL.

10: GERE-SE QUE SEJAM REALIZADAS OBRAS DE CONTENÇÃO PARA EVITAR NOVOS DESMORONAMENTOS,  
11: ESSALTANDO QUE OBRAS PARTICULARS DEVEM SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA E  
12: APRESENTAR AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DOS ÓRGÃOS ESPECÍFICOS DA PREFEITURA PARA AÇÕES DE SUPRESSÃO  
13: DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA E ARBÓREA, ALÉM DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO INTERIOR DA PROPRIEDADE, A  
14: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DEVERÁ SER COMUNICADA.

15: TENDO EM VISTA OS FATORES CITADOS, CONCLUI-SE QUE O LOCAL DEVERÁ SER INTERDITADO, POIS OFERECE RISCO  
16: AOS MORADORES E VIZINHOS.

17: SEGUO ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANÁLISE.

18: **INTERDITADO**

Yuri. Garin  
19: Diretor Técnico e Operacional  
20: Esta ocorrência foi assinada digitalmente pelos responsáveis acima citados. Sua veracidade pode ser consultada no site da Defesa Civil  
21: <http://www.petropolis.rj.gov.br/dfc>

22: Camila Lima  
23: Técnico responsável  
24: Autenticação Digital:  
25: DFC2022-E3FEF-22A28-027E4

26: Lucas Vieira Seabra  
27: Técnico responsável