



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
GABINETE DO VEREADOR GIL MAGNO

**LIDO**  
EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

---

**1º SECRETÁRIO**

**INDICAÇÃO**  
**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
**PROCESSO Nº 5825/2021**

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A  
NECESSIDADE DE VISTORIA E REPARO  
DE VAZAMENTO EM REDE DE ESGOTO  
NA ALAMEDA ACLIMAÇÃO, Nº 19,  
ITAIPAVA - PETRÓPOLIS/RJ.

O vereador GIL MAGNO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de vistoria e reparo de vazamento em rede de esgoto na Alameda Aclimação, nº 19, Itaipava – Petrópolis/RJ.

**JUSTIFICATIVA**

O pedido em referência faz-se necessário, pois o esgoto está com vazamento desde fevereiro do ano corrente e com isso vem acarretando sérios problemas para os moradores da localidade.

Sala das Sessões, 16 de Junho de 2021

**Gil Magno**  
**Vereador**