



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DA VEREADORA GILDA BEATRIZ

LIDO

EM: ___ / ___ / ____

1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 7561/2021

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A
NECESSIDADE DE SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO NA CALÇADA,
LOCALIZADA EM FRENTE AO NÚMERO
629, NA RUA MOSELA, MOSELA.

A vereadora GILDA BEATRIZ, infra-assinada, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de serviço de fiscalização na calçada, localizada em frente ao número 629, na rua Mosela, Mosela.

JUSTIFICATIVA

Tal indicação se faz necessária, pois parte da calçada está cedendo, impedindo o trânsito seguro dos pedestres, principalmente idosos e pessoas com deficiência que por ali transitam e não encontram as adequadas condições de acesso. Logo, a realização dessa fiscalização irá contribuir para segurança e todos, evitando possíveis acidentes.

Sala das Sessões, 19 de Agosto de 2021


GILDA BEATRIZ
Vereadora