



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**GABINETE DO VEREADOR GIL MAGNO**

**LIDO**

EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
1º SECRETÁRIO

**INDICAÇÃO**  
**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
**PROCESSO Nº 6517/2022**

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A  
NECESSIDADE DE VISTORIA TÉCNICA  
EM DESMORONAMENTO NA RUA  
BRIGADEIRO CASTRIOTO, Nº1936  
PROVISÓRIA PETRÓPOLIS RJ

O vereador GIL MAGNO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de vistoria técnica em desmoronamento na Rua Brigadeiro Castrioto nº 1936, Provisória - Petrópolis/RJ.

**JUSTIFICATIVA**

O pedido em referência é extremamente importante, com o objetivo de assistir a comunidade local, bem como mitigar danos ao bem público.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 2022

**Gil Magno**  
**Vereador**