



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR DOMINGOS
PROTETOR

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 1726/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE CONserto EM TAMPA DE ESGOTO DE CAIXA DE PASSAGEM. RUA JOSÉ JORGE JOAQUIM DA SILVA, Nº 248. BAIRRO VILA DO CONTORNO.

O vereador DOMINGOS PROTETOR, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de CONserto EM TAMPA DE ESGOTO DE CAIXA DE PASSAGEM. Rua José Jorge Joaquim da Silva, nº 248. Bairro Vila do Contorno.

JUSTIFICATIVA

Este Vereador, no exercício constitucional que lhe compete de verificar a atuação do Poder Público Municipal, verificou a necessidade de realização dos serviços mencionados no endereço supracitado.

Desta forma, e considerando a importância da matéria, peço o apoio dos Ilustres Pares para a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 24 de Março de 2023


DOMINGOS PROTETOR
Vereador