



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
GABINETE DO VEREADOR GIL MAGNO

LIDO

EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

---

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO  
 PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PROCESSO Nº 3057/2023

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE EM CARÁTER DE URGÊNCIA COMO PREVENÇÃO DE ACIDENTE, QUE SEJA EFETUADA VISTORIA TÉCNICA PARA AVALIAR E VERIFICAR O ESTADO PRECÁRIO NA ESTRUTURA DA TAMPA DO BUEIRO-GRADE, LOCALIZADO NA RUA BINA NO PONTO FINAL DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL E ESCOLAR, SITUADO NA COMUNIDADE DO CALEMBE EM NOGUEIRA.

O vereador GIL MAGNO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade em caráter de urgência para prevenção de acidente, que seja efetuada vistoria técnica para avaliar e verificar o estado precário na estrutura da tampa do bueiro e/ou grade, localizado na rua Bina no ponto final do ônibus de transporte público coletivo municipal e escolar, situado na comunidade do Calembe em Nogueira..

**JUSTIFICATIVA**

A indicação em tela, se faz necessária e urgente, uma vez que a tampa do bueiro e/ou grade em referência, se encontra em estado precário com sua estrutura bastante danificada, causando insegurança e medo principalmente aos moradores da comunidade que frequentam o transporte público e escolar diariamente, pelo risco de acidente que oferece durante a manobra do ônibus no ponto final.

Sala das Sessões, 02 de Junho de 2023

GIL MAGNO  
 Vereador

Data do Documento: 02/06/2023 - 13:18:13  
 Data do Processo: 02/06/2023 - 13:56:23  
 Processo: 3057/2023

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 2023054600011625305