



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**GABINETE DA VEREADORA GILDA BEATRIZ**

**LIDO**

EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
2º SECRETÁRIO

**INDICAÇÃO**  
**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
**PROCESSO Nº 3520/2023**


INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES NA PARTE ESTRUTURAL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO POSTO DE SAÚDE DO MORIN LOCALIZADO NA RUA PEDRO IVO - ALTO DA SERRA.

A vereadora GILDA BEATRIZ, infra-assinada, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de manutenções na parte estrutural, elétrica e hidráulica do posto de saúde do Morin, localizado na Rua Pedro Ivo – Alto da Serra

### **JUSTIFICATIVA**

Essa medida se faz necessária, uma vez que, a situação piora, ainda mais, quando chove, grande quantidade de água acumulam-se no interior da unidade, prejudicando o regular atendimento, atingindo, dessa forma, várias pessoas que, somente na unidade consegue atendimento.

Sala das Sessões, 05 de Julho de 2023

  
**GILDA BEATRIZ**  
**Vereadora**