



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR
DOMINGOS PROTETOR

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 1790/2024

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE REPARO DA CALÇADA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES. RUA OSWERO DO CARMO VILAÇA, S/Nº. BAIRRO: ALTO DA SERRA. REFERÊNCIA: SUBINDO A RUA, ANTES DA PRIMEIRA CURVA.

O vereador DOMINGOS PROTETOR, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de REPARO DA CALÇADA, pois a mesma se encontra em péssimas condições. Rua Oswero do Carmo Vilaça, S/Nº. Bairro: Alto da Serra. Referência: Subindo a rua, antes da primeira curva.

JUSTIFICATIVA

Este Vereador, no exercício constitucional que lhe compete de fiscalizar a atuação do Poder Público Municipal, verificou a necessidade de realização dos serviços mencionados no endereço supracitado.

Desta forma, e considerando a importância da matéria, peço o apoio dos Ilustres Pares para aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões, 03 de maio de 2024



DOMINGOS PROTETOR
Vereador