



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**DE PETRÓPOLIS**  
**GABINETE DO VEREADOR GIL**  
**MAGNO**

**LIDO**

EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
2º SECRETÁRIO

**INDICAÇÃO**  
**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
**PROCESSO Nº 2155/2024**

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE NECESSIDADE DE VISTORIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO EM REDE DE FIAÇÃO ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA SEM SEPARADORES VERTICAIS DE CABOS OCACIONANDO CURTO CIRCUITO, SITUADA NA RUA ALEXANDRE ALVES ANTUNES AO LADO DA ESCOLA ODETTE YOUNG MONTEIRO, PRÓXIMO AO ABRIGO DE PASSAGEIROS DE PARADA DE ÔNIBUS, QUE ACARRETA RISCO IMINENTE AOS CIDADÃOS E COMPROMETIMENTO NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA À COMUNIDADE DO ENTORNO.

O(a) vereador[a] GIL MAGNO, infra-assinado(a), satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de vistoria com o objetivo de realizar manutenção em rede de fiação elétrica que se encontra sem separadores verticais de cabos ocasionando curto circuito, situada na Rua Alexandre Alves Antunes ao lado da escola Odette Young Monteiro, próximo ao abrigo de passageiros de parada de ônibus, que acarreta risco iminente aos cidadãos e comprometimento no abastecimento de energia à comunidade do entorno.

## **JUSTIFICATIVA**

A presente proposição faz-se necessária pois o estado de conservação da via indicada está extremamente precário, fato que pode acarretar sérios riscos a segurança pública dos transeuntes. Ressaltamos que os buracos tendem a se agravar caso a via continue sem manutenção

Sendo assim, solicitamos especial atenção ao caso relatado a fim de atender a demanda ora requerida.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2024



**GIL MAGNO**  
Vereador