



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR GIL
MAGNO

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 2345/2024

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA NA RUA ALEXANDRE ALVES ANTUNES, SERVIDÃO ZERILDA MONTEIRO DA SILVA Nº 120, SITUADA NO BAIRRO BONFIN - PETRÓPOLIS/RJ, COM OBJETIVO DE REPARO DAS MANILHAS QUE COMPÕEM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

O vereador GIL MAGNO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade a necessidade de realizar vistoria na rua Alexandre Alves Antunes, Servidão Zerilda Monteiro Da Silva nº 120, situada no Bairro Bonfin - Petrópolis/RJ, com objetivo de reparo das manilhas que compõem sistema de drenagem de águas pluviais.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição faz-se necessária pois a referida via vem sofrendo durante o período chuvoso, pois tem ocorrido o vazamento no local, afundamento do solo e a abertura de buracos na via.

Sala das Sessões, 06 de junho de 2024



GIL MAGNO
Vereador