



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
GABINETE DA VEREADORA GILDA  
BEATRIZ

**LIDO**  
EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**2º SECRETÁRIO**

**INDICAÇÃO**  
**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
**PROCESSO Nº 2511/2024**

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS QUANTO A VISTORIA REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE ÁGUAS LINDAS, LOCALIZADO NA ESTRADA DO PALMITAL, Nº 768 – NOGUEIRA E FORAM VERIFICADOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS E NA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE.

A vereadora GILDA BEATRIZ, infra-assinada, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de providências quanto a vistoria realizada no Posto de Saúde Águas Lindas, localizado na Estrada do Palmital, nº 768 – Nogueira e foram verificados problemas estruturais e na rede elétrica da unidade.

**JUSTIFICATIVA**

Solicito providências quanto a vistoria realizada no Posto de Saúde Águas Lindas, localizado na Estrada do Palmital, nº 768 – Nogueira e foram verificados problemas estruturais e na rede elétrica da unidade, conforme Registro de Ocorrência RO Nº: 62917 da Defesa Civil onde identificaram várias patologias na construção que necessitam de manutenção: existe um beiral que causa infiltração no imóvel em toda parte longitudinal do prédio; o assoalho antigo de madeira está danificado; pintura interna e externa que precisam de recuperação; risco de curto circuito na rede elétrica; melhoria de talude existente e muro divisório.

**Sala das Sessões, 19 de junho de 2024.**

Data do Documento: 18/06/2024 - 08:59:04  
Processo: 2511/2024 às 19/06/2024 - 08:58:07

ARQUIVO ASSINADO ELECTRONICAMENTE. CÓDIGO DE  
VERIFICAÇÃO: 20240093000117392511

*Gilda Beatriz*  
**GILDA BEATRIZ**  
**Vereadora**