>

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR GIL MAGNO

LIDO
EM: ___ / ___ / _____

_____
2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 2557/2024

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE VISTORIA COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO POSTE 70170, QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS NA RUA ANA ROSA DO CARMO PRÓXIMO AO NÚMERO 84B, SITUADO NO BAIRRO DE MADAME MACHADO, ITAIPAVA/RJ.

O vereador GIL MAGNO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de vistoria, com objetivo de realizar Manutenção ou Substituição do poste 70170, que se encontra em condições precárias na rua Ana Rosa do Carmo próximo ao número 84B, situado no bairro de Madame Machado, Itaipava/RJ.

.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento faz-se necessário, pois potes estão em condições precárias, apresentando sinais evidentes de desgaste e possíveis riscos de colapso. Diante disso, vimos solicitar encarecidamente que seja realizada a substituição urgente desses postes, a fim de garantir a segurança e qualidade do fornecimento de energia elétrica no endereço supracitado.

Data do Documento: 21/06/2024 - 13:43:50
Processo: 2557/2024 às 21/06/2024 - 13:56:27

ARQUIVO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20240427000117642557

Sala das Sessões, 21 de junho de 2024

GIL MAGNO
Vereador