



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**GABINETE DO VEREADOR GIL**  
**MAGNO**

**LIDO**

EM: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
2º SECRETÁRIO

**INDICAÇÃO**  
**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
**PROCESSO Nº 2561/2024**

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENSÃO EM BARRANCO QUE DESLIZOU, DESTRUINDO A PONTE DA SERVIDÃO, CUJO ACESSO SE DÁ PELO FINAL DA RUA JOSÉ GERALDO DE SOUZA, GLÓRIA - PETRÓPOLIS/RJ.

O vereador GIL MAGNO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de realizar vistoria técnica com o objetivo de manutenção e restauração de estrutura de contensão em barranco que deslizou, situado na Rua José Geraldo de Souza, Glória - Petrópolis/RJ.

**JUSTIFICATIVA**

A presente proposição faz-se necessária pois o recente deslizamento que ocorreu na ponte de acesso a Servidão, previamente alertado por este Gabinete, abalou toda a estrutura de contensão existente no local. Sendo assim recomendamos fortemente vistoria a Servidão em questão, a fim de mitigar eventuais danos e restaurar a segurança e acessibilidade dos moradores da região, em caráter imediato.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2024



**GIL MAGNO**  
Vereador